

Generalforsamling den 25. februar 2014, kl. 20 i Herslev Bryghus

1. Valg af dirigent

Meinert Rasmussen valgt til dirigent.

2. Formandens beretning

Vandværkets drift

Der er oppumpet 17.000 m³ vand i 2013, mod 14.000 m³ i 2014.

Et ledningsbrud tæt på en vejbrønd, var årsagen til det store merforbrug. Bruddet er udbedret og den daglige oppumpet vandmængde er tilbage på normalen på 32 m³/døgn mod de 46 m³/døgn.

I løbet af året, særligt i foråret var adskillige forsyningsstop og især aftagere til og med Kildevang har oplevet "sprutten" fra tapsteder. Årsagen til disse problemer har været filternedbrud samt en defekt ventil. Efter udbedring og aftapning fra skyllebrønden på Kildevang har forsyningen været stabil.

Pumpe samt stigrør på den ene af de to borer er blevet udskiftet.

For at imødekomme driftsmæssige forstyrrelser er indgået aftale med Trællerupsmeden, som tilser filtre og anlæg én gang om måneden.

Anlæggets pumpetryk er 4,2 bar.

Vandprøver

Der er foretaget to store vandprøver i 2013 - vandkvaliteten er god. Analyse af vandprøver ligger på vandværkets hjemmeside, som er at finde på : www.herslev.dk

Love og bekendgørelse

I 2013 blev indført en sprøjtefrizone på 25 m radius fra vandboringer, der betales en refusion til lodsejer på kr. 440 pr. boring.

Der er indført lov om, at én person skal gennemføre et hygiejne-kursus inden udgangen af 2014. Bestyrelsen behandler punktet på først kommende møde efter Generalforsamlingen.

Kommentarer og spørgsmål til Formandens beretning:

Skrift med kursiv er svar på spørgsmål.

Bo Sommerlund: Hvor meget vand må/kan oppumpes fra vandværkets borer?

Martin Olsen: *Herslev Vandværk oppumper vand i et såkaldt højtydende område, hvor vandet hentes i kalklaget, der er ingen andre borer i området. Vandværket har indvindingsrettighed til oppumpning af 30.000 m³ vand årligt.*

- Svend Aabling: Hvad vurderer man er årsag til bruddene, som har været i 2013?
- Carsten Pedersen: *Tunge landbrugsmaskiner formodes at være hovedårsagen til bruddene.*
- Tore Jørgensen: *Bruddene sker som oftest mellem hovedledningen og stikledning.*
- Anton Englert: Efter aftapning i skyllebrønden på Kildevang, ophørte "sprutten" fra vandhanen.
- Er den sprøjtefrizone udvidet fra 10 – 25 m radius?
- Bestyrelsen: *Undersøges.*
- Rheni Frederiksen: Hvornår skal vandmålerne udskiftes igen, jeg tror min måler forkert?
- Bestyrelsen: *Såfremt der er mistanke om defekt vandmåler skal aftager selv tage kontakt til VVS'er og få undersøgt og evt. udskiftet måler. Al økonomi afholdes af aftager.*

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2013

Regnskabet for 2013 blev fremlagt og gennemgået. Der er et underskud på kr. 73.729. Revisionen havde ingen anmærkninger, regnskabet godkendt.

Kirsten Bank berettede, at underskuddet skyldtes, at der i 2013 har været foretaget "den store" vandkvalitetsprøve, som har været dyrere end budgetteret. Derudover har der været udgifter på brud på ledningsnettet, udskiftet pumpe samt stigrør på den ene boring.

4. Budget 2014

Fremlæggelse af budget for 2014, der budgetteres med et overskud på kr. 133.250. Budgettet godkendt.

5. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer

Ingen forslag

6. Valg af Bestyrelse

Tore Jørgensen (modtager genvalg), Carsten Pedersen (modtager ikke genvalg).

Tore Jørgensen og Bo Sommerlund, valgt til Bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter

På valg, Anton Englert og Niels Wolff, begge genvalgt.

8. Valg af revisorer


Jørgen Balling (modtager ikke genvalg) og Flemming Palne (modtager genvalg)
Flemming Palne og Anton Englert, valgt til revisorer.

9. Valg af revisorsuppleanter

På valg, Morten Bjerrum (modtager genvalg), Bo Sommerlund (kan ikke vælges da han indtræder i bestyrelsen).

Morten Bjerrum og Carsten Pedersen, valgt til revisorsuppleanter.

Ordstyrer/dirigent
Meinert Rasmussen



Referent
Lis Frederiksen

