MIKROBIOLOGISK KONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Herslev Vandværk
Herslevej 20
4000 Roskilde

Analyserapport nr. 20190112/002
12. januar 2019

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	6,3	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	

Prøvested:	Køkken Bognæsvej 20	
Prøvedato:	2019-01-09 Kl. 10:03	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	10	200	DS/EN6222	0,1

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*